

Абразивные круги

№ п/п	Марка	Размер	Кол-во (шт.)	Примечание
1.	ПП25А –12С1	4х10х1,6	300	Цена – 70% от цены комп. «Викселен»
2.	ПП44А-16СТ2	5х8х2.0	1170	- - -
3.	ПП44А-16СТ2	6х10х2	500	
4.	ПП мон.-16СТ	10х10х3	1110	
5.	ПП монТ-16СТ	10х13х3	50	
6.	ПП25А-16СТ	13х10х4	675	
7.	Круги ЭБ ПП-16СТ	20х25х6	140	
8.	25А ПВ-40СТ	20х25х6	320	
9.	24А ПП-25СМ	25х6х6	30	
10.	44А ПП-25СТ	25х13х6	19	
11.	25А ПП-25СМ	25х25х6	100	
12.	24А ПВ-25СТ	25х32х6	190	
13.	Э9А ПП-40СМ	30х32х10	43	
14.	25А ПП-25СМ	32х25х10	100	
15.	25А ПВ-40СМ	32х32х10	332	
16.	25А ПВ-25СМ	32х32х10	119	
17.	25А ПП-25СМ	30х40х10	28	
18.	25А ПП-25СМ	32х25х10	94	
19.	24А ПП-16СТ	32х40х10	109	
20.	25А ПП-40СТ	32х40х10	120	
21.	25А ПП-25СТ	40х6х13	263	
22.	25А ПП-25СМ	40х25х13	65	
23.	25А ПП-25СМ	40х40х13	40	
24.	24А ПП-25СМ	40х40х16	173	
25.	25А ПП-40С	40х40х16	38	
26.	24А ПП-25СМ	50х10х13	136	
27.	25А ПП-16СМ	50х10х13	230	
28.	25А ПП-16СМ	50х10х13	190	
29.	24А ПП-25СМ	50х50х16	60	
30.	25А ПП-25СМ	63х8х20	14	
31.	24А ПП-40СМ	63х50х20	68	
32.	24А ПП-25СМ	63х50х20	296	
33.	25А ПП-40СМ	63х50х20	97	
34.	25А ПП-10СМ	80х10х20	120	
35.	24А ПП-10СМ1	100х6х20	197	
36.	25А ПП-10СМ2	100х6х20	96	
37.	25А ПП-10СМ3	100х6х20	120	
38.	25А ПП-12СМ	100х13х20	78	
39.	25А ПП-25СМ	100х16х20	46	

40.	54C ПП-80BT	100x20x20	279	
41.	54C ПП-80BT1	100x20x20	84	
42.	25A ПП-16C1	125x6x32	32	
43.	25A ПП-12CM1	125x8x32	46	
44.	24A ПП-10CM	125x8x32	20	
45.	24A ПП-10M3	125x8x32	9	
46.	92A ПП-25CM2	125x20x32	32	
47.	95A ПП-25CM1	125x20x32	18	
48.	92A ПП-16CM1	125x20x32	3	
49.	25A ПП-40CM1	150x6x32	24	
50.	25A ПП-40CM2	150x6x32	27	
51.	25A ПП-40CM	150x6x32	75	
52.	25A ПП-16CM1	150x6x32	213	
53.	25A ПП-16CM2	150x6x32	103	
54.	25A ПП-12CM2	150x6x32	69	
55.	25A ПП-10C2	150x6x32	250	
56.	25A ПП-8CM1	150x6x32	20	
57.	25A ПП-12C1	150x10x32	46	
58.	24A ПП-10CM1	150x10x32	79	
59.	24A ПП-40C1	175x8x32	5	
60.	25A ПП-25CM1	175x8x32	64	
61.	25A ПП-25CM	175x10x32	24	
62.	33A ПП-16CM2	175x10x32	12	
63.	25A ПП-16CM1	175x10x32	50	
64.	25A ПП-25CM1	175x13x32	50	
65.	25A ПП-25CM1	200x6x32	34	
66.	92A ПП-12CM2	200x6x32	38	
67.	24A ПП-25M3	200x8x32	32	
68.	25A ПП-16CM2	200x8x32	5	
69.	24A ПП-16M3	200x8x32	10	
70.	92A ПП-12M3	200x8x32	10	
71.	25A ПП-25CM2	200x10x32	20	
72.	25A ПП-25M3	200x10x32	21	
73.	25A ПП-16CM12	200x10x32	97	
74.	79A ПП-12CM2	200x10x32	2	
75.	92A ПП-12CM2	200x100x32	50	
76.	91A ПП-40CM1	200x13x32	4	
77.	25A ПП-25CM	200x13x32	49	
78.	25A ПП-25CM	200x13x32	38	
79.	95A ПП-25CM	200x16x32	39	
80.	24A ПП-10CM2	200x16x32	3	
81.	24A ПП-10M3	200x16x32	8	
82.	92A ПП-12C1	200x20x32	33	
83.	92A ПП-40M3	200x32x32	71	

84.	95А ПП-40СМ2	200x20x76	14	
85.	92А ПП-25СМ	200x20x76	40	
86.	92А ПП-25СМ1	200x20x76	28	
87.	92А ПП-25СМ2	200x20x76	28	
88.	92А ПП-40СМ2	200x25x76	25	
89.	92А ПП-25СМ1	200x25x76	16	
90.	96А ПП-25М3	250x6x32	2	
91.	92А ПП-25СМ2	250x6x32	20	
92.	24А ПП-16СМ2	250x10x32	34	
93.	24А ПП-25С1	250x16x32	10	
94.	95А ПП-12С2	250x25x32	15	
95.	24А ПП-10СМ1	250x10x76	7	
96.	24А ПП-10СМ2	250x10x76	9	
97.	92А ПП-25С1	250x20x76	5	
98.	91А ПП-20СМ1	250x20x76	2	
99.	92А ПП-16С2	250x20x76	5	
100.	96А ПП-16С2	250x20x76	25	
101.	92А ПП-25СМ2	250x25x76	15	
102.	96А ПП-25СМ2	250x25x76	25	
103.	96А ПП-25СМ1	250x25x76	20	
104.	96А ПП-25СМ	250x25x76	25	
105.	91А ПП-25СТ1	250x25x76	26	
106.	92А ПП-25СМ1	250x25x76	42	
107.	92А ПП-16СМ1	250x25x76	56	
108.	33А ПП-16М3	250x25x76	5	
109.	24А ПП-12СМ2	250x25x76	19	
110.	92А ПП-12СМ1	250x25x76	20	
111.	91А ПП-12С2	250x25x76	31	
112.	63С ПП-16СМ1	250x25x76	2	
113.	14А В ПВ-25СТ	300x150x127	2	
114.	14А ПВД-25СТ	300x150x127	5	
115.	24А 2П-10СТ1	350x8x160	1	
116.	79А ПП-М40СТ2	350x8x160	20	
117.	64С ПП-М50В2	350x8x160	24	
118.	64С ПП-М50В/3	350x8x160	10	
119.	64С ПП-М50В/2	350x8x160	10	
120.	63СБ2 ПП-4Т1	350x8x160	2	
121.	25А ПП-25СМ2	350x32x127	6	
122.	92А ПП-25С1	350x40x127	12	
123.	25А ПП-25С1	350x40x127	24	
124.	25А ПП-25С1/1	350x40x127	2	
125.	64С ПП-40СМ	350x40x127	8	
126.	24А ПП-25СМ2	350x50x127	10	
127.	33А ПП-40СМ	350x100x127	3	

128.	25А ПП-40СМ1	350x100x127	6	
129.	25А ПП-40СМ2	350x100x127	4	
130.	25А ПП-25СМ1	350x100x127	2	
131.	24А ПВД-25СМ2	350x100x127	13	
132.	25А ПВД-25СМ2	350x100x127	5	
133.	24А ПВД-25С2	350x100x127	5	
134.	25А ПП-М63СМ1	400x10x203	8	
135.	25А ПП-М63СМ1/1	400x10x203	5	
136.	25А ПП-М63СТ2	400x10x203	7	
137.	64С ПП-М50В2	400x10x203	9	
138.	25А ПП-М40СТ3	400x10x203	10	
139.	24А ПП-М28С2	400x10x203	3	
140.	25А ПП-М28С2	400x10x203	4	
141.	25А ПП-М28С2/1	400x10x203	8	
142.	25А ПП-25СМ	400x10x203	23	
143.	92А ПП-16СМ1	400x10x203	12	
144.	63С ПП-12СТ1	400x10x203	14	
145.	63С ПП-12СТ2	400x10x203	3	
146.	91А ПП-10СМ1	400x10x203	2	
147.	24А ПП-8С2	400x10x203	1	
148.	63С ПП-8СТ2	400x10x203	3	
149.	63С ПП-6С1	400x10x203	1	
150.	24А ПП-5СТ1	400x10x203	6	
151.	92А ПП-25СМ2	400x13x203	11	
152.	24А ПП-25СМ2	400x20x203	6	
153.	25А ПП-40СМ2	400x40x127	3	
154.	25А ПП-40СМ1	400x40x127	1	
155.	25А ПП-25СМ2	400x40x127	2	
156.	95А ПП-25СМ1	400x40x127	5	
157.	92А ПП-25СМ1	400x40x127	7	
158.	95А ПП-25СМ2	400x40x127	10	
159.	25А ПП-25СМ1	400x40x127	5	
160.	64С ПП-16СМ1	400x40x127	2	
161.	64С ПП-16СМ1	400x40x127	9	
162.	64С ПП-16СМ2	400x40x127	10	
163.	25А ПП-25С1	400x40x127	2	
164.	25А ПП-25С1/1	400x40x127	2	
165.	24А ПП-40СМ2	500x50x305	4	
166.	91А ПП-25СМ1	500x50x305	2	
167.	24А ГЦ-16СТ	3x6x1	800	
168.	25А ГЦ-16СТ	8x10x3	600	
169.	24А ГЦ-25СТ	25x32x6	115	
170.	24А ЧЦ-16СМ1	50x32x13	13	
171.	24А ЧЦ-40СМ	125x63x32	50	

172.	25А ЧЦ-16СМ2	125x63x32	19	
173.	25А ЧЦ-25СМ2	150x80x32	13	
174.	24А ЧЦ-25М3	150x80x32	37	
175.	64С ЧЦ-25СМ1	150x80x32	8	
176.	63С ЧЦ-40М3	150x80x32	43	
177.	63С ЧЦ-25М3	150x80x32	109	
178.	24А ЧЦ-40СМ	150x63x65	32	
179.	24А ЧЦ-25СМ2	150x63x65	11	
180.	24А ЧЦ-25СМ2	200x63x32	5	
181.	24А ЧЦ-40СМ1	250x100x150	9	
182.	25А С –25М3	175x16x32	24	
183.	24А С-16СМ1	250x20x76	73	
184.	25А Т-16СМ1/1	150x16x32	20	
185.	91А 1Т-25М3	150x16x32	10	
186.	95А Т-25СМ2	150x16x32	40	
187.	64С 1Т-16М3	150x16x32	4	
188.	25А 3П-25СМ1	150x10x32	31	
189.	92А ЧЦ-25СМ2	125x63x32	8	
190.	24А ЧК-16СМ1	125x40x32	14	
191.	64С ЧК-16СМ2	125x50x32	24	
192.	63С ЧК-16СМ2	125x40x32	27	
193.	25А ЧК-25СМ1	150x40x32	96	
194.	24А ЧК-16СМ1	150x50x32	12	
195.	64С ЧК-40М3	150x50x32	96	
196.	64С ЧК-40М2	150x50x32	60	

Справки по тел. 499-80-56
Попов Юрий Михайлович